

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

INNOTESZT KFT.

Mobil Nagylabor Központi laboratórium
2225 Üllő, Zsárókhegy 053/30 hrsz.

A NAH által, NAH-1-1244/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

A BETON ADALÉKANYAG SZEMELOSZTLÁS VIZSGÁLATA.

MSZ EN 933-1:2012

Vevő: Bányagép Kft.

Cím: 2234 Maglód, Sugár u.120.

Minta száma: 0074

Ikt.szám: I/2021/20/0647.3200

Munkaszám: 0001

Kivitelező (vállalkozó): -

Azonosítója:

Származás helye: Zsámbék I.bánya

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: 21/20/0647.9990

Mérési lapok: 21/20/0647.3200

Mintavétel időpontja: 2021/07/20


Mintavétel módja: Vevő által.

Beérkezés időpontja: 2021/07/20

Vizsgálat elvégzésének időpontja: 2021/07/26

Anyag megnevezése: 0/3

Minta megnevezése: 0/3



Szítaméret (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6								
Átlag átesett (tömeg %)	16,7	23	29	34	43	62	87	100								

Finomsági modulus: $m=4,05$ Egyenlőtlenégi együttható: $U_{D70}=0,00$ Legnagyobb szemnagyság: $D_{max}=4\text{ mm}$

A 0,063 mm nyílású szítán átesett finomrészek (f) mennyisége %-ban: 16,7 A vizsgálatot mosásos eljárással végeztük.

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

A laboratórium a vizsgálatokat első félként végezte.

Eszköz neve (száma): Mérleg Kern&Sohn 16001

Szítasorozat 300 mm 16018

Eszköz neve (száma): Szálítószekrény Memmert 16003

INNOTESZT
Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft.
Mobil Nagylabor
2225 Üllő, Zsárókhegy 053/30 hrsz.

Kelt: Üllő, 2021/08/02

Löffler Ferencné lab.vez.
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!